



2016:50

Östra Broby kyrka

Antikvarisk medverkan, 2016

Emelie Petersson



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2016:50

Östra Broby kyrka

- Installation av brand- och inbrottslarm

Antikvarisk medverkan, 2016
Östra Broby socken, 1161
Östra Göinge kommun
Skåne län

Emelie Petersson

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx

www.regionmuseet.se


© 2016 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
E-rapport 2016:50

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.


Östra Broby kyrka

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Utförda åtgärder	5
Avvikelser från arbetshandlingar	6
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	6



Broby ligger i Östra Göinge kommun som är markerad på kartan.



Östra Broby kyrka ligger norr om Glimåkravägen.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Östra Broby kyrkliga samfällighet har under 2016 installerat brand- och inbrottslarm i Östra Broby kyrka. Byggnaden omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens 4 kap och åtgärderna har därför varit föremål för prövning hos länsstyrelsen. I beslut om tillstånd villkorades åtgärdernas genomförande med medverkan av antikvarie. Ursprungligen skulle ett aspirerande system monteras i kyrkan men detta kom att ersättas av ett adresserbart larm. Det senare alternativet innebar mindre kablage och färre installationer och ansågs därför vara det bästa alternativet.

Administrativa uppgifter

Objekt	Östra Broby kyrka
Socken	Östra Broby
Kommun	Östra Göinge
Länsstyrelsens beslut	2014-01-23, 433-18121-2013
Regionmuseets diarienummer	K12.30-32-14, 1161
Byggherre/beställare	Östra Broby kyrkliga samfällighet
Projektör	Siemens AB
Entreprenör	Skyddslarm i Sverige AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Emelie Petersson
Byggnadstid	augusti – oktober 2016
Antikvarisk slutbesiktning	2016-10-18
Rapport granskad av	Åsa Eriksson Green

Utförda åtgärder

Ett adresserbart brandsystem har installerats i Östra Broby kyrka. Den huvudsakliga installationen är gjord inne i det norra sidoskeppet i anslutning till personalutrymmena. Här har brandlarmcentralen tillsammans med manöverpanel till inbrottslarmet monterats.

Ledningsdragningar är gjorda i befintliga håltagningar, enstaka kompletterande håltagning var nödvändiga att göra. En ny håltagning är exempelvis ledningsdragningen till blixtljuset på den norra fasaden. På vinden lades ledningarna på befintliga kabelskenor och i långhuset användes en kulvert utmed långhusets norra yttervägg.

Totalt har 28 rökdetektorer och 7 detektorer till inbrottslarmet monterats.

Nyckelskåp med anslutande larmsiren har placerats på byggnadens norra fasad.



Blixtljus är monterat på den norra fasaden. Den höga rumshöjden inne i kyrkan gör detektorerna knappt synliga där de sitter i valvets mitt.

Avvikelser från arbetshandlingar

De ursprungliga handlingarna frångicks genom bytet till ett adresserbart system istället för ett aspirerande. I tornet på Östra Broby kyrka ansamlas stora mängder gräsflugor. Med de förutsättningarna ansågs ett adresserbart larm vara det bästa alternativet.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Åtgärderna är utförda med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde i överenskommelse med antikvariskt medverkande. Brand- och inbrottslarm är en viktig del i ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga kulturmiljöerna.

Kristianstad 2016-10-18

Emelie Petersson

Regionmuseets E-rapportserie 2016

Kulturmiljö

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016
20. Mattered kyrkogård, Mattered sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
27. Skivarp kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016
34. Västra Kärrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016
45. Maglarps kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016.
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016

50. Östra Broby kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016