



2013:23

Hardeberga kyrka Kistplåtar i vapenhuset

Antikvarisk medverkan 2011

Maria Sträng



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2013:23

Hardeberga kyrka

- kistplåtar i vapenhuset

Antikvarisk medverkan, 2011
Hardeberga socken, 1247
Lunds kommun
Skåne län

Maria Sträng

**Regionmuseet Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne**


Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2013:23
ISSN 1651-0933

Omslagsfoto: Hardeberga kyrka, södra ingången till vapenhuset
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.



Planskiss över kyrkan. Väggen i vapenhuset är markerat med röd, prickig linje. Kyrkstöt och stupstock förvaras tillfälligt i sakristian markerat med rött kryss.

Sammanfattning över utförda åtgärder

Åtgärderna omfattar håltagning i vapenhuset för att möjliggöra upphängning av kistplåtar. Ansökan innefattade även upphängning av en kyrkstöt och stupstock. Församlingen har valt att inte hänga upp dessa i vapenhuset. Tills vidare förvaras de i sakristian. Vapenhuset i Hardeberga kyrka renoverades under 2003. Väggar och sittbänkarna putsades om och taket målades. I samband med renoveringen togs föremålen ned från väggarna och har sedan dess blivit liggande. I och med insatsen 2011 har kistplåtarna åter kommit upp på väggarna.

Kistplåtarna har monterats på en trätavla tillverkad av furu. I ansökan angavs ek som material men detta ändrades till furu för att inte riskera syraangrepp. Tavlan med kistplåtar samt kyrkstöten har fästs på krokar som sitter i taket. Mellan tavlan och murväggen finns en luftspalt.

Administrativa uppgifter

Objekt	Vapenhuset i Hardeberga kyrka
Socken	Hardeberga
Kommun	Lund
Länsstyrelsens beslut	433-1155-11 daterat 2011-04-29
Beställare	Södra Sandby församling genom Pia Hellström
Utförare	Konservatorn Thomas Peteus
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet genom Maria Sträng
Tid för utförandet	Juni 2011

Kulturhistorisk bedömning

Vapenhuset är ett rum med en museal karaktär vilket gör det passande för placering av kyrkliga inventarier. I vapenhuset görs kistplåtarna synliga för besökare samtidigt som de blir åtkomliga för kontinuerlig tillsyn. Upphängningen har utförts med minimal åverkan på byggnaden.

Lund 2013-09-03

Maria Sträng

Bildbilaga



Vapenhuset före montering av tavla och kyrkstöt. På bänken ligger en stupstock och fäst vid taket hänger en minnestavla.



Vapenhuset efter montering av tavlan med kistplåtar. Stupstocken liksom en kyrkstöt förvaras numera i sakeristian.

Regionmuseets E-rapportserie 2013

Kulturmiljö

1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011–2012
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
21. Håstads kyrka – renovering av värmeanläggning, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013
22. Häglinge kyrkogård, Häglinge sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
23. Hardeberga kyrka – kistplåtar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2011

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

