



2014:17

Glimmebodagården - vårdåtgärder 2014

Antikvarisk medverkan, 2014

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2014:17

Glimmebodagården

-vårdåtgärder 2014

Antikvarisk medverkan, 2014
Brösarps socken, 1032
Tomelilla kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx

www.regionmuseet.se

© 2014 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
E-rapport 2014:17

Omslagsfoto: Norra längan, södra takfallet, under arbetet.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

GLIMMEBODAGÅRDEN

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	6
Utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	7
Avvikelser från arbetshandlingarna	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	7
Övriga handlingar med relevans för ärendet	7



Tomelilla kommun, Glimmebodagården ungefärligt markerad.



Del av Brösarp socken, Glimmebodagården markerad.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Ett sti på norra längans södra takfall har omtäckts med halm (Fig. 1).

Administrativa uppgifter

Objekt	Glimmebodagården
Socken	Brösarps socken
Kommun	Tomelilla kommun
Arbetshandlingar	-
Länsstyrelsens diarienummer	434-23726-12, 2013-06-11
Regionmuseets diarienummer	K12.20-237-12, 1032
Byggherre/beställare	Albo härads hembygdsförening
Entreprenör	Knadriks kulturbygg AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	April 2014
Slutbesiktning	2014-04-29
Bidrag till kulturmiljövård	90%, 88 245 kr samt bidrag till antikvarisk medverkan
Rapport granskad av	Åsa Eriksson Green




Fig. 1. Plan över Glimmebodagården. Platsen för årets arbete är gulmarkerad.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Glimmebodagården byggnadsminnesförklarades 1993 och har sedan dess varit föremål för flera restaureringsinsatser, vilka i huvudsak varit kopplade till gårdens tak, boningshusets golv, väggar och fotträ samt gårdsplanen. Årets arbete utgör en fortsättning inom den bemyndiganderam Länsstyrelsen beviljade 2012, som innefattar perioden 2013–2015.

Utförda åtgärder

Ett sti om 5 meter på norra längans södra takfall har täckts om med råghalm (från Polen). I samband med arbetet byttes tre läkt om sammanlagt ca 20 meter. Ny läkt är tillverkad, likt befintligt material, av obarkade granslanor. Bindningen, som tidigare var utförd med galvaniserad järntråd, gjordes med pilvidjor (röd-pil från Danmark – som eventuellt, enligt muntlig uppgift av entreprenören, i sin tur är importerad från Holland). Till rafter har använts oskalade hasselkäppar (från byggnadsminnet Ballingstorp i Östra Göinge kommun). I samband med omryggningen, som skedde med löspressad råghalm, byttes fyra ryggträpar mot nytillverkade av kvartskluven ek (från Örkelljungatrakten). Nya ryggträn fästes samman med hasselkäppar.



Fig. 2. Anslutningen mot äldre balm (åt väster). Notera rafterna av rundjärn, som håller det angränsande takmaterialet på plats.



Fig. 3. Det omtäckta stiet samt ny rygging.

Iakttagelser under restaureringen

Inga iakttagelser har gjorts.

Avvikelser från arbetshandlingarna

Inga avvikelser har gjorts.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är väl utfört i enighet med byggnadens egna förutsättningar samt i linje med Länsstyrelsens bidrags- och tillståndsbeslut.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

2013-06-11 Länsstyrelsens bidragsbeslut

2014-04-29 Slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2014-05-20

Jimmy Jublin Alftberg

Regionmuseets E-rapportserie 2014

Kulturmiljö

1. Baldringe kyrka – utvändig renovering, Baldringe sn, AM, Maria Sträng, 2013
2. Pyn ten i Vattenriket, Kristianstad sn, BD, Jimmy Juhlin Alftberg och Helene Stalin Åkesson, 2013–2014
3. Barkåkra kyrkogård, Barkåkra sn, VP, Åsa Jakobsson och Maria Sträng, 2013
4. Södra Sandby kyrka – medeltida träskulpturer, Södra Sandby sn, AM, Maria Sträng, 2013
5. St Petri kyrka – ombyggnad av värme- och ventilationssystem, Klippans sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2013
6. Långalts myr – markanvändning och historia, Örke lljunga och Skånes Fagerhult sn, DK, Cissela Olsson, 2013
7. Östra Karaby kyrka – utvändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013
8. Dalby kyrka, 9½- Sekler av förändring, byggnadsarkeologiska iakttagelser vid utvändig renovering, Dalby sn, BAD Petter Jansson, 2012
9. Norra kyrkogården i Lund, Lunds stad, VP och bilaga med kvartersbeskrivning, Kerstin Börjesson, Åsa Jacobsson och Anna Rabow, 2013
10. Buxbom, Handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, PJ, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2014
11. Dörrar och portar på uthus – kurs inom landsbygdsprogrammet, Helena Rosenberg, 2013
12. Kvistofta församlings kyrkor – utrustning för värmesystem, Bårslövs sn, Fjärestad sn, Glumslöv sn och Kvistofta sn, AM, Maria Sträng, 2014
13. Östra kyrkogården i Lund, Lunds stad, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jacobsson och Anna Rabow, 2014
14. Gundrastorp – Ekholmens dammverk, Vittsjö sn, AM, Helena Rosenberg, 2013–14
15. Bäckaskog slott 2014, Kiaby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–14
16. Krubbemölla – omläggning av stråtak, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2014
17. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2014, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

