



2015:11

Glimmebodagården - vårdåtgärder 2015

Antikvarisk medverkan, 2015

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2015:11

Glimmebodagården

-vårdåtgärder 2015

Antikvarisk medverkan, 2015
Brösarps socken, 1032
Tomelilla kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx

www.regionmuseet.se

© 2015 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
E-rapport 2015:11

Omslagsfoto: Norra längan, norra takfallet, under arbetet med att fästa sista raften – innan det övre halmskiftet viks över nocken.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

Glimmebodagården - vårdåtgärder 2015

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	6
Utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	7
Avvikelser från arbetshandlingarna	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	7
Övriga handlingar med relevans för ärendet	7



Tomelilla kommun, Glimmebodagården ungefärligt markerad.



Del av Brösarp socken, Glimmebodagården markerad.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Ett sti på norra längans norra takfall har omtäckts med halm samt omryggats (Fig. 1).

Administrativa uppgifter

Objekt	Glimmebodagården
Socken	Brösarps socken
Kommun	Tomelilla kommun
Arbetshandlingar	-
Länsstyrelsens diarienummer	434-23726-12, 2013-06-11
Regionmuseets diarienummer	K12.20-237-12, 1032
Byggherre/beställare	Albo härads hembygdsförening
Entreprenör	Knadriks kulturbygg AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Mars 2015
Slutbesiktning	2015-03-24
Bidrag till kulturmiljövård	90%, 81 000 kr samt bidrag till antikvarisk medverkan
Rapport granskad av	Maria Johansson




Fig. 1. Plan över Glimmebodagården. Orange markering utvisar platsen för årets arbete.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Glimmebodagården byggnadsminnesförklarades 1993 och har sedan dess varit föremål för flera restaureringsinsatser, vilka i huvudsak varit kopplade till gårdens tak, boningshusets golv, väggar och fotträ samt gårdsplanen. Årets arbete utgör sista etappen inom den bemyndiganderam Länsstyrelsen beviljade 2012, som innefattar perioden 2013–2015.

Utförda åtgärder

Ett sti om ca 4 meter på norra längans norra takfall har täckts om med råghalm. Halmen kommer till ca 95 % från Polen, medan enstaka halmkärvar kommer från hembygdsföreningens egenodlade råg samt från Danmark. Bindningen gjordes med pilvidjor (från Danmark och Torsebro). Till rafter har använts oskalade hasselkäppar, vilka skördats vid Hasslagården i Maglehem. Inga läkter behövde bytas under arbetet. Omryggningen, som sträckte sig mellan nytt sti och östra längansnock, utfördes med löspressad halm från hembygdsföreningens egen rågodling (fig. 3). Ryggträna kompletterades med fyra nya par av kvartskluven ek, vilka fästes – likt övriga ryggträpar – med hasselkäppar. Efter arbetet diagonalskars den nya halmtäckningen.



Fig. 2. Arbetsbild.



Fig. 3. Det omtäckta stiet samt ny rygging.

lakttagelser under restaureringen

Den av hembygdsföreningen egenodlade rågen är en gammal återtagen kultursort av Fulltoftatyp, vilken tagits fram av SLU, Alnarp. För mer information se föreningen Allkorns hemsida: <http://www.allkorn.se/index.php/foeringen-allkorn>

Avvikelser från arbetshandlingarna

Inga avvikelser har gjorts.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är väl utfört i enighet med byggnadens egna förutsättningar samt i linje med Länsstyrelsens bidrags- och tillståndsbeslut.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

2013-06-11 Länsstyrelsens bidragsbeslut

2015-03-25 Slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2015-03-25

Jimmy Jublin Alftberg

Regionmuseets E-rapportserie 2015

Kulturmiljö

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, Carin Strümpel-Alfrén, 2015
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014
6. Östra Sönnarlövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarlövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, AM, Brösarp sn, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

