



2012:35

Lillö Kungsgård

Antikvarisk medverkan, 2011–2012

Jennie Björklund



Rapport 2012:35

Lillö Kungsgård

- Nybyggnation av djurstall

Antikvarisk medverkan, 2011-2012
Norra Åsums sn, 3021
Kristianstad Kommun
Skåne län

Jennie Björklund

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:35

Omslagsfoto: Östra gaveln
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

LILLÖ KUNGSGÅRD – NYBYGGNATION AV DJURSTALL

Innehåll

Sammanfattning av utförda arbeten	5
Administrativa uppgifter	5
Historik med relevans för ärendet	6
Utförda arbeten	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten	7
Handlingar med relevans för ärendet	8
Bildbilaga	9



Skånekarta med Kristianstad Kommun och Kristianstad utpekad.



Kristianstad och del av Norra Åsums socken med Lillö Kungsgårds placering.

Sammanfattning av utförda arbeten



Djur vid Lillö kungsgård.

Vid Lillö Kungsgård har ett nytt djurstall för köttdjur byggts under hösten/våren 2011–2012. I och med att Lillö Kungsgård är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk krävs antikvarisk medverkan även vid nybyggnationer.


Administrativa uppgifter

Objekt	Lillö Kungsgård
Socken	Norra Åsums socken, 3021
Kommun	Kristianstad kommun
Riksantikvarieämbetets beslut:	2008-11-11 (dnr: 311-2608-2008)
Regionmuseets dnr	K12.20-308-11
Beställare	Statens Fastighetsverk
Konsult/Arkitekt	Håkan Ekerå; Ekerå byggkonsult AB
Totalentreprenör	Novab AB, Töreboda
Underentreprenörer	Degeberga grus och schakt AB Abetong AB, Linköping Everöds Elbyrå AB Ydre-Grinden AB LR System AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Jennie Björklund
Byggnadstid	November 2011 - september 2012
Antikvarisk slutbesiktning	5 September 2012

Historik med relevans för ärendet



Satellitbild över Lillö Kungsgård innan det nya djurstallet byggdes. Markeringen visar ungefärlig placering av stallet i förhållande till befintliga byggnader, ej skalenlig. Från google maps.



Lillö är en plats med anor längre tillbaka i tiden än staden Kristianstad och tillhör Norra Åsums socken. Lillö nämns första gången i skriftliga källor från 1300-talet. Något århundrade tidigare tros det att Lillöhus borg byggdes. På grund av de många krig som utspelade sig på skånsk mark, brändes borgen ofta ner. Efter Roskildefreden 1658 byggdes borgen inte upp igen. Istället uppfördes en ny gård några hundra meter söder om borgen och denna gård blev, när det militära indelningsverket infördes på 1680-talet, majorsbostället Lillö Kungsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1794 efter att en brand 1793 utplånat nästan alla byggnader på gården. Den enda byggnaden som klarade sig var den så kallade kavaljersflygeln,

Situationsplan inför arbetena.

den gula korsvirkeslängan direkt öster om mangårdsbyggnaden. Denna byggnad uppfördes någon gång före 1677. De två äldsta ekonomibygnaderna är från början av 1800-talet, medan häst- och kostallet är från början av 1900-talet. Sen in-delningsverket avskaffades 1901 har Lillö kungsgård arrenderats ut för jordbruk.

Lillö Kungsgård förvaltas idag av Statens fastighetsverk och arrenderas av en lantbrukare som driver gården med ambitionen om en modernt fungerande lantgård, detta för att bland annat säkra fortlevnaden av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Utförda arbeten

Det nya djurstallet placerades strax norr om de befintliga ekonomi- och stallbyggnaderna (se kartor sid. 6). Byggnaden är drygt 90 m lång, 35 m bred och 12 m hög (vid nock).

Ytterväggarna är tillverkade av prefabricerad obehandlad betong. Gavelrösterna är av trä och klädda med en falurödmålad locklistpanel. Fönstren på gavelrösterna samt fönsterfodren målades utvändigt med vit linoljefärg. Fönstren i betongväggarna målades i en svart lasyrfärg (installerades redan färdigmålade från fabriken). Portarna är delvis specialbeställda, efter önskemål från arrendatorn. Gemensamt är att portarna är målade med en liknande svart lasyr som fönstren. Dock är stålbeslagen på portarna ofärgade. Vindskivor, samt övriga fönsterfoder och träarbeten är målade med falu rödfärg. Takkonstruktionen är av trä och täcktes med Sembonitskivor.

I anslutning till djurstallet anslöts en drankbehållare och en pumpbrunn, samt gödselbehållare med tillhörande betongplatta. Dessa är anpassade för att inte ta för stor plats i miljön och vallar har byggts upp mot betongkanterna så att endast 1,5 m av behållarna är synliga.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten

Ambitionen har från Statens Fastighetsverk sida varit att få byggnaden att se ut som om den alltid legat där den nu ligger. Arkitekturen har tagit upp formspråken från övrig bebyggelse på gården och influerats mycket av C.E. Löfvenskiölds 1800-tals ideal. Det är en stor byggnad och ett nytt inslag i miljön kring Lillö, framförallt sett från norr. Byggnaden syns väl från järnvägen och påverkar även upplevelsen av Lillöhus borgruin. Det är dock en väl genomtänkt byggnad och arbetena är godkända ur ett antikvariskt perspektiv.

Handlingar med relevans för ärendet

2008-11-11 (2011-10-29)	Beslut, Riksantikvarieämbetet
2011-11-02	Byggmötesprotokoll 1, Ekerå Byggkonsult AB
2011-11-30	Byggmötesprotokoll 2, Ekerå Byggkonsult AB
2011-12-22	Byggmötesprotokoll 3, Ekerå Byggkonsult AB
2012-01-17	Byggmötesprotokoll 4, Ekerå Byggkonsult AB
2012-02-20	Byggmötesprotokoll 5, Ekerå Byggkonsult AB
2012-03-19	Byggmötesprotokoll 6, Ekerå Byggkonsult AB
2012-04-24	Byggmötesprotokoll 7, Ekerå Byggkonsult AB
2012-05-16	Byggmötesprotokoll 8, Ekerå Byggkonsult AB
2012-09-04	Byggmötesprotokoll 9, Ekerå Byggkonsult AB

Kristianstad 2012-11-14

Jennie Björklund

Bildbilaga



Tidiga förberedelser för djurstallet. Från väst.



Södra hörnet.



Byggnaden från söder under uppsättandet av väggarna.



Inifrån djurstallet under den tidiga gjutningen av golv och inredning.



Från söder, under monteringen av takstolarna.



Arbetet med takstolarna försenas på grund av hård blåst under vintern 2011.



Byggnaden från söder. Alla takstolar på plats och Sembonittaket på väg upp.



Sembonittaket från ovan.



Byggnaden från sydväst.



Den nordöstra fasaden.



Byggnaden från söder med gavelröstets falurödfärgade panel på plats.



Närbild på sydöstra gavleröstets panel.



Fönstren på den nordöstra fasaden.



Väggarmatur på den nordöstra fasaden.



Sydöstra fasaden.



Nordöstra fasaden.



Nordvästra gaveln.



Gödselbehållare.



Byggnadens nordöstra fasad vid slutbesiktningen.



Nordöstra hörnet med "lilla trollestenen" samt en av de specialbeställda portarna.



Portarna i nordöstra fasaden.



Från läktaren på hela byggnaden inifrån. Notera ljusläppet frånnocken.



Mellanrummet mellan de äldre ekonomibyggnaderna (till vänster) och den nya (till höger).



Sydöstra gaveln.

Regionmuseets rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodas och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjarsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjarsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

Förkortningar:

AF- antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning



2012:35

Lillö Kungsgård

Antikvarisk medverkan, 2011–2012

Jennie Björklund



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2012:35

Lillö Kungsgård

- Nybyggnation av djurstall

Antikvarisk medverkan, 2011-2012
Norra Åsums sn, 3021
Kristianstad Kommun
Skåne län

Jennie Björklund

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:35

Omslagsfoto: Östra gaveln
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

LILLÖ KUNGSGÅRD – NYBYGGNATION AV DJURSTALL

Innehåll

Sammanfattning av utförda arbeten	5
Administrativa uppgifter	5
Historik med relevans för ärendet	6
Utförda arbeten	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten	7
Handlingar med relevans för ärendet	8
Bildbilaga	9



Skånekarta med Kristianstad Kommun och Kristianstad utpekad.



Kristianstad och del av Norra Åsums socken med Lillö Kungsgårds placering.

Sammanfattning av utförda arbeten



Djur vid Lillö kungsgård.

Vid Lillö Kungsgård har ett nytt djurstall för köttjur byggts under hösten/våren 2011–2012. I och med att Lillö Kungsgård är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk krävs antikvarisk medverkan även vid nybyggnationer.


Administrativa uppgifter

Objekt	Lillö Kungsgård
Socken	Norra Åsums socken, 3021
Kommun	Kristianstad kommun
Riksantikvarieämbetets beslut:	2008-11-11 (dnr: 311-2608-2008)
Regionmuseets dnr	K12.20-308-11
Beställare	Statens Fastighetsverk
Konsult/Arkitekt	Håkan Ekerå; Ekerå byggkonsult AB
Totalentreprenör	Novab AB, Töreboda
Underentreprenörer	Degeberga grus och schakt AB Abetong AB, Linköping Everöds Elbyrå AB Ydre-Grinden AB LR System AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Jennie Björklund
Byggnadstid	November 2011 - september 2012
Antikvarisk slutbesiktning	5 September 2012

Historik med relevans för ärendet



Satellitbild över Lillö Kungsgård innan det nya djurstallet byggdes. Markeringen visar ungefärlig placering av stallet i förhållande till befintliga byggnader, ej skalenlig. Från google maps.



Lillö är en plats med anor längre tillbaka i tiden än staden Kristianstad och tillhör Norra Åsums socken. Lillö nämns första gången i skriftliga källor från 1300-talet. Något århundrade tidigare tros det att Lillöhus borg byggdes. På grund av de många krig som utspelade sig på skånsk mark, brändes borgen ofta ner. Efter Roskildefreden 1658 byggdes borgen inte upp igen. Istället uppfördes en ny gård några hundra meter söder om borgen och denna gård blev, när det militära indelningsverket infördes på 1680-talet, majorsbostället Lillö Kungsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1794 efter att en brand 1793 utplånat nästan alla byggnader på gården. Den enda byggnaden som klarade sig var den så kallade kavaljersflygeln,

Situationsplan inför arbetena.

den gula korsvirkeslängan direkt öster om mangårdsbyggnaden. Denna byggnad uppfördes någon gång före 1677. De två äldsta ekonomibygnaderna är från början av 1800-talet, medan häst- och kostallet är från början av 1900-talet. Sen in-delningsverket avskaffades 1901 har Lillö kungsgård arrenderats ut för jordbruk.

Lillö Kungsgård förvaltas idag av Statens fastighetsverk och arrenderas av en lantbrukare som driver gården med ambitionen om en modernt fungerande lantgård, detta för att bland annat säkra fortlevnaden av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Utförda arbeten

Det nya djurstallet placerades strax norr om de befintliga ekonomi- och stallbyggnaderna (se kartor sid. 6). Byggnaden är drygt 90 m lång, 35 m bred och 12 m hög (vid nock).

Ytterväggarna är tillverkade av prefabricerad obehandlad betong. Gavelrösterna är av trä och klädda med en falurödmålad locklistpanel. Fönstren på gavelrösterna samt fönsterfodren målades utvändigt med vit linoljefärg. Fönstren i betongväggarna målades i en svart lasyrfärg (installerades redan färdigmålade från fabriken). Portarna är delvis specialbeställda, efter önskemål från arrendatorn. Gemensamt är att portarna är målade med en liknande svart lasyr som fönstren. Dock är stålbeslagen på portarna ofärgade. Vindskivor, samt övriga fönsterfoder och träarbeten är målade med falu rödfärg. Takkonstruktionen är av trä och täcktes med Sembonitskivor.

I anslutning till djurstallet anslöts en drankbehållare och en pumpbrunn, samt gödselbehållare med tillhörande betongplatta. Dessa är anpassade för att inte ta för stor plats i miljön och vallar har byggts upp mot betongkanterna så att endast 1,5 m av behållarna är synliga.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten

Ambitionen har från Statens Fastighetsverk sida varit att få byggnaden att se ut som om den alltid legat där den nu ligger. Arkitekturen har tagit upp formspråken från övrig bebyggelse på gården och influerats mycket av C.E. Löfvenskiölds 1800-tals ideal. Det är en stor byggnad och ett nytt inslag i miljön kring Lillö, framförallt sett från norr. Byggnaden syns väl från järnvägen och påverkar även upplevelsen av Lillöhus borgruin. Det är dock en väl genomtänkt byggnad och arbetena är godkända ur ett antikvariskt perspektiv.

Handlingar med relevans för ärendet

2008-11-11 (2011-10-29)	Beslut, Riksantikvarieämbetet
2011-11-02	Byggmötesprotokoll 1, Ekerå Byggkonsult AB
2011-11-30	Byggmötesprotokoll 2, Ekerå Byggkonsult AB
2011-12-22	Byggmötesprotokoll 3, Ekerå Byggkonsult AB
2012-01-17	Byggmötesprotokoll 4, Ekerå Byggkonsult AB
2012-02-20	Byggmötesprotokoll 5, Ekerå Byggkonsult AB
2012-03-19	Byggmötesprotokoll 6, Ekerå Byggkonsult AB
2012-04-24	Byggmötesprotokoll 7, Ekerå Byggkonsult AB
2012-05-16	Byggmötesprotokoll 8, Ekerå Byggkonsult AB
2012-09-04	Byggmötesprotokoll 9, Ekerå Byggkonsult AB

Kristianstad 2012-11-14

Jennie Björklund

Bildbilaga



Tidiga förberedelser för djurstallet. Från väst.



Södra hörnet.



Byggnaden från söder under uppsättandet av väggarna.



Inifrån djurstallet under den tidiga gjutningen av golv och inredning.



Från söder, under monteringen av takstolarna.



Arbetet med takstolarna försenas på grund av hård blåst under vintern 2011.



Byggnaden från söder. Alla takstolar på plats och Sembonittaket på väg upp.



Sembonittaket från ovan.



Byggnaden från sydväst.



Den nordöstra fasaden.



Byggnaden från söder med gavleröstets falurödfärgade panel på plats.



Närbild på sydöstra gavleröstets panel.



Fönstren på den nordöstra fasaden.



Väggarmatur på den nordöstra fasaden.



Sydöstra fasaden.



Nordöstra fasaden.



Nordvästra gaveln.



Gödselbehållare.



Byggnadens nordöstra fasad vid slutbesiktningen.



Nordöstra hörnet med "lilla trollestenen" samt en av de specialbeställda portarna.



Portarna i nordöstra fasaden.



Från läktaren på hela byggnaden inifrån. Notera ljusläppet frånnocken.



Mellanrummet mellan de äldre ekonomibyggnaderna (till vänster) och den nya (till höger).



Sydöstra gaveln.

Regionmuseets rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodas och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjarsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjarsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

Förkortningar:

AF- antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning



2012:35

Lillö Kungsgård

Antikvarisk medverkan, 2011–2012

Jennie Björklund



Rapport 2012:35

Lillö Kungsgård

- Nybyggnation av djurstall

Antikvarisk medverkan, 2011-2012
Norra Åsums sn, 3021
Kristianstad Kommun
Skåne län

Jennie Björklund

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:35

Omslagsfoto: Östra gaveln
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

LILLÖ KUNGSGÅRD – NYBYGGNATION AV DJURSTALL

Innehåll

Sammanfattning av utförda arbeten	5
Administrativa uppgifter	5
Historik med relevans för ärendet	6
Utförda arbeten	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten	7
Handlingar med relevans för ärendet	8
Bildbilaga	9



Skånekarta med Kristianstad Kommun och Kristianstad utpekad.



Kristianstad och del av Norra Åsums socken med Lillö Kungsgårds placering.

Sammanfattning av utförda arbeten



Djur vid Lillö kungsgård.

Vid Lillö Kungsgård har ett nytt djurstall för köttdjur byggts under hösten/våren 2011–2012. I och med att Lillö Kungsgård är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk krävs antikvarisk medverkan även vid nybyggnationer.


Administrativa uppgifter

Objekt	Lillö Kungsgård
Socken	Norra Åsums socken, 3021
Kommun	Kristianstad kommun
Riksantikvarieämbetets beslut:	2008-11-11 (dnr: 311-2608-2008)
Regionmuseets dnr	K12.20-308-11
Beställare	Statens Fastighetsverk
Konsult/Arkitekt	Håkan Ekerå; Ekerå byggkonsult AB
Totalentreprenör	Novab AB, Töreboda
Underentreprenörer	Degeberga grus och schakt AB Abetong AB, Linköping Everöds Elbyrå AB Ydre-Grinden AB LR System AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Jennie Björklund
Byggnadstid	November 2011 - september 2012
Antikvarisk slutbesiktning	5 September 2012

Historik med relevans för ärendet



Satellitbild över Lillö Kungsgård innan det nya djurstallet byggdes. Markeringen visar ungefärlig placering av stallet i förhållande till befintliga byggnader, ej skalenlig. Från google maps.



Lillö är en plats med anor längre tillbaka i tiden än staden Kristianstad och tillhör Norra Åsums socken. Lillö nämns första gången i skriftliga källor från 1300-talet. Något århundrade tidigare tros det att Lillöhus borg byggdes. På grund av de många krig som utspelade sig på skånsk mark, brändes borgen ofta ner. Efter Roskildefreden 1658 byggdes borgen inte upp igen. Istället uppfördes en ny gård några hundra meter söder om borgen och denna gård blev, när det militära indelningsverket infördes på 1680-talet, majorsbostället Lillö Kungsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1794 efter att en brand 1793 utplånat nästan alla byggnader på gården. Den enda byggnaden som klarade sig var den så kallade kavaljersflygeln,

Situationsplan inför arbetena.

den gula korsvirkeslängan direkt öster om mangårdsbyggnaden. Denna byggnad uppfördes någon gång före 1677. De två äldsta ekonomibygnaderna är från början av 1800-talet, medan häst- och kostallet är från början av 1900-talet. Sen in-delningsverket avskaffades 1901 har Lillö kungsgård arrenderats ut för jordbruk.

Lillö Kungsgård förvaltas idag av Statens fastighetsverk och arrenderas av en lantbrukare som driver gården med ambitionen om en modernt fungerande lantgård, detta för att bland annat säkra fortlevnaden av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Utförda arbeten

Det nya djurstallet placerades strax norr om de befintliga ekonomi- och stallbyggnaderna (se kartor sid. 6). Byggnaden är drygt 90 m lång, 35 m bred och 12 m hög (vid nock).

Ytterväggarna är tillverkade av prefabricerad obehandlad betong. Gavelrösterna är av trä och klädda med en falurödmålad locklistpanel. Fönstren på gavelrösterna samt fönsterfodren målades utvändigt med vit linoljefärg. Fönstren i betongväggarna målades i en svart lasyrfärg (installerades redan färdigmålade från fabriken). Portarna är delvis specialbeställda, efter önskemål från arrendatorn. Gemensamt är att portarna är målade med en liknande svart lasyr som fönstren. Dock är stålbeslagen på portarna ofärgade. Vindskivor, samt övriga fönsterfoder och träarbeten är målade med falu rödfärg. Takkonstruktionen är av trä och täcktes med Sembonitskivor.

I anslutning till djurstallet anslöts en drankbehållare och en pumpbrunn, samt gödselbehållare med tillhörande betongplatta. Dessa är anpassade för att inte ta för stor plats i miljön och vallar har byggts upp mot betongkanterna så att endast 1,5 m av behållarna är synliga.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten

Ambitionen har från Statens Fastighetsverk sida varit att få byggnaden att se ut som om den alltid legat där den nu ligger. Arkitekturen har tagit upp formspråken från övrig bebyggelse på gården och influerats mycket av C.E. Löfvenskiölds 1800-tals ideal. Det är en stor byggnad och ett nytt inslag i miljön kring Lillö, framförallt sett från norr. Byggnaden syns väl från järnvägen och påverkar även upplevelsen av Lillöhus borgruin. Det är dock en väl genomtänkt byggnad och arbetena är godkända ur ett antikvariskt perspektiv.

Handlingar med relevans för ärendet

2008-11-11 (2011-10-29)	Beslut, Riksantikvarieämbetet
2011-11-02	Byggmötesprotokoll 1, Ekerå Byggkonsult AB
2011-11-30	Byggmötesprotokoll 2, Ekerå Byggkonsult AB
2011-12-22	Byggmötesprotokoll 3, Ekerå Byggkonsult AB
2012-01-17	Byggmötesprotokoll 4, Ekerå Byggkonsult AB
2012-02-20	Byggmötesprotokoll 5, Ekerå Byggkonsult AB
2012-03-19	Byggmötesprotokoll 6, Ekerå Byggkonsult AB
2012-04-24	Byggmötesprotokoll 7, Ekerå Byggkonsult AB
2012-05-16	Byggmötesprotokoll 8, Ekerå Byggkonsult AB
2012-09-04	Byggmötesprotokoll 9, Ekerå Byggkonsult AB

Kristianstad 2012-11-14

Jennie Björklund

Bildbilaga



Tidiga förberedelser för djurstallet. Från väst.



Södra hörnet.



Byggnaden från söder under uppsättandet av väggarna.



Inifrån djurstallet under den tidiga gjutningen av golv och inredning.



Från söder, under monteringen av takstolarna.



Arbetet med takstolarna försenas på grund av hård blåst under vintern 2011.



Byggnaden från söder. Alla takstolar på plats och Sembonittaket på väg upp.



Sembonittaket från ovan.



Byggnaden från sydväst.



Den nordöstra fasaden.



Byggnaden från söder med gavelröstets falurödfärgade panel på plats.



Närbild på sydöstra gavleröstets panel.



Fönstren på den nordöstra fasaden.



Väggarmatur på den nordöstra fasaden.



Sydöstra fasaden.



Nordöstra fasaden.



Nordvästra gaveln.



Gödselbehållare.



Byggnadens nordöstra fasad vid slutbesiktningen.



Nordöstra hörnet med "lilla trollestenen" samt en av de specialbeställda portarna.



Portarna i nordöstra fasaden.



Från läktaren på hela byggnaden inifrån. Notera ljusläppet frånnocken.



Mellanrummet mellan de äldre ekonomibyggnaderna (till vänster) och den nya (till höger).



Sydöstra gaveln.

Regionmuseets rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodas och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjarsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjarsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

Förkortningar:

AF- antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning



2012:35

Lillö Kungsgård

Antikvarisk medverkan, 2011–2012

Jennie Björklund



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2012:35

Lillö Kungsgård

- Nybyggnation av djurstall

Antikvarisk medverkan, 2011-2012
Norra Åsums sn, 3021
Kristianstad Kommun
Skåne län

Jennie Björklund

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:35

Omslagsfoto: Östra gaveln
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

LILLÖ KUNGSGÅRD – NYBYGGNATION AV DJURSTALL

Innehåll

Sammanfattning av utförda arbeten	5
Administrativa uppgifter	5
Historik med relevans för ärendet	6
Utförda arbeten	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten	7
Handlingar med relevans för ärendet	8
Bildbilaga	9



Skånekarta med Kristianstad Kommun och Kristianstad utpekad.



Kristianstad och del av Norra Åsums socken med Lillö Kungsgårds placering.

Sammanfattning av utförda arbeten



Djur vid Lillö kungsgård.

Vid Lillö Kungsgård har ett nytt djurstall för köttdjur byggts under hösten/våren 2011–2012. I och med att Lillö Kungsgård är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk krävs antikvarisk medverkan även vid nybyggnationer.


Administrativa uppgifter

Objekt	Lillö Kungsgård
Socken	Norra Åsums socken, 3021
Kommun	Kristianstad kommun
Riksantikvarieämbetets beslut:	2008-11-11 (dnr: 311-2608-2008)
Regionmuseets dnr	K12.20-308-11
Beställare	Statens Fastighetsverk
Konsult/Arkitekt	Håkan Ekerå; Ekerå byggkonsult AB
Totalentreprenör	Novab AB, Töreboda
Underentreprenörer	Degeberga grus och schakt AB Abetong AB, Linköping Everöds Elbyrå AB Ydre-Grinden AB LR System AB
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Jennie Björklund
Byggnadstid	November 2011 - september 2012
Antikvarisk slutbesiktning	5 September 2012

Historik med relevans för ärendet



Satellitbild över Lillö Kungsgård innan det nya djurstallet byggdes. Markeringen visar ungefärlig placering av stallet i förhållande till befintliga byggnader, ej skalenlig. Från google maps.



Lillö är en plats med anor längre tillbaka i tiden än staden Kristianstad och tillhör Norra Åsums socken. Lillö nämns första gången i skriftliga källor från 1300-talet. Något århundrade tidigare tros det att Lillöhus borg byggdes. På grund av de många krig som utspelade sig på skånsk mark, brändes borgen ofta ner. Efter Roskildefreden 1658 byggdes borgen inte upp igen. Istället uppfördes en ny gård några hundra meter söder om borgen och denna gård blev, när det militära indelningsverket infördes på 1680-talet, majorsbostället Lillö Kungsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1794 efter att en brand 1793 utplånat nästan alla byggnader på gården. Den enda byggnaden som klarade sig var den så kallade kavaljersflygeln,

Situationsplan inför arbetena.

den gula korsvirkeslängan direkt öster om mangårdsbyggnaden. Denna byggnad uppfördes någon gång före 1677. De två äldsta ekonomibygnaderna är från början av 1800-talet, medan häst- och kostallet är från början av 1900-talet. Sen in-delningsverket avskaffades 1901 har Lillö kungsgård arrenderats ut för jordbruk.

Lillö Kungsgård förvaltas idag av Statens fastighetsverk och arrenderas av en lantbrukare som driver gården med ambitionen om en modernt fungerande lantgård, detta för att bland annat säkra fortlevnaden av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Utförda arbeten

Det nya djurstallet placerades strax norr om de befintliga ekonomi- och stallbyggnaderna (se kartor sid. 6). Byggnaden är drygt 90 m lång, 35 m bred och 12 m hög (vid nock).

Ytterväggarna är tillverkade av prefabricerad obehandlad betong. Gavelrösterna är av trä och klädda med en falurödmålad locklistpanel. Fönstren på gavelrösterna samt fönsterfodren målades utvändigt med vit linoljefärg. Fönstren i betongväggarna målades i en svart lasyrfärg (installerades redan färdigmålade från fabriken). Portarna är delvis specialbeställda, efter önskemål från arrendatorn. Gemensamt är att portarna är målade med en liknande svart lasyr som fönstren. Dock är stålbeslagen på portarna ofärgade. Vindskivor, samt övriga fönsterfoder och träarbeten är målade med falu rödfärg. Takkonstruktionen är av trä och täcktes med Sembonitskivor.

I anslutning till djurstallet anslöts en drankbehållare och en pumpbrunn, samt gödselbehållare med tillhörande betongplatta. Dessa är anpassade för att inte ta för stor plats i miljön och vallar har byggts upp mot betongkanterna så att endast 1,5 m av behållarna är synliga.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten

Ambitionen har från Statens Fastighetsverk sida varit att få byggnaden att se ut som om den alltid legat där den nu ligger. Arkitekturen har tagit upp formspråken från övrig bebyggelse på gården och influerats mycket av C.E. Löfvenskiölds 1800-tals ideal. Det är en stor byggnad och ett nytt inslag i miljön kring Lillö, framförallt sett från norr. Byggnaden syns väl från järnvägen och påverkar även upplevelsen av Lillöhus borgruin. Det är dock en väl genomtänkt byggnad och arbetena är godkända ur ett antikvariskt perspektiv.

Handlingar med relevans för ärendet

2008-11-11 (2011-10-29)	Beslut, Riksantikvarieämbetet
2011-11-02	Byggmötesprotokoll 1, Ekerå Byggkonsult AB
2011-11-30	Byggmötesprotokoll 2, Ekerå Byggkonsult AB
2011-12-22	Byggmötesprotokoll 3, Ekerå Byggkonsult AB
2012-01-17	Byggmötesprotokoll 4, Ekerå Byggkonsult AB
2012-02-20	Byggmötesprotokoll 5, Ekerå Byggkonsult AB
2012-03-19	Byggmötesprotokoll 6, Ekerå Byggkonsult AB
2012-04-24	Byggmötesprotokoll 7, Ekerå Byggkonsult AB
2012-05-16	Byggmötesprotokoll 8, Ekerå Byggkonsult AB
2012-09-04	Byggmötesprotokoll 9, Ekerå Byggkonsult AB

Kristianstad 2012-11-14

Jennie Björklund

Bildbilaga



Tidiga förberedelser för djurstallet. Från väst.



Södra hörnet.



Byggnaden från söder under uppsättandet av väggarna.



Inifrån djurstallet under den tidiga gjutningen av golv och inredning.



Från söder, under monteringen av takstolarna.



Arbetet med takstolarna försenas på grund av hård bläst under vintern 2011.



Byggnaden från söder. Alla takstolar på plats och Sembonittaket på väg upp.



Sembonittaket från ovan.



Byggnaden från sydväst.



Den nordöstra fasaden.



Byggnaden från söder med gavelröstets falurödfärgade panel på plats.



Närbild på sydöstra gavleröstets panel.



Fönstren på den nordöstra fasaden.



Väggarmatur på den nordöstra fasaden.



Sydöstra fasaden.



Nordöstra fasaden.



Nordvästra gaveln.



Gödselbehållare.



Byggnadens nordöstra fasad vid slutbesiktningen.



Nordöstra hörnet med "lilla trollestenen" samt en av de specialbeställda portarna.



Portarna i nordöstra fasaden.



Från läktaren på hela byggnaden inifrån. Notera ljusläppet frånnocken.



Mellanrummet mellan de äldre ekonomibyggnaderna (till vänster) och den nya (till höger).



Sydöstra gaveln.

Regionmuseets rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodas och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjarsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjarsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

Förkortningar:

AF- antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning

