



2012:36

Helsingborgs konserthus

Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Antikvarisk medverkan, 2012

Maria Sträng



2012:36

Helsingborgs konserthus

Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Antikvarisk medverkan, 2012
Kv Rudolf Tornérhjem
Helsingborg stad, 1262
Helsingborgs stad
Skåne län

Maria Sträng

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:36

Omslagsfoto: Garderob med sprinkler installerad
Fotomaterial i rapporten: Maria Sträng, Regionmuseet
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

Helsingborgs konserthus
Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Innehåll

Inledning	5
Om konserthuset	5
Administrativa uppgifter	5
Utförda åtgärder	5
Kulturhistorisk bedömning	6
Avsteg från handlingarna	6
Handlingar med relevans för ärendet	6
Bilder	7



Helsingborgs konserthus ligger i Helsingborgs kommun i nordvästra Skåne



Helsingborgs konserthus, markerad med cerise färg, ligger i Kv Tornérhjelm intill Norra Hamnen i centrala Helsingborg.

Inledning

Föreliggande rapport redogör för installation av rökgasfläktar i trapphus och sprinklersystem i konserthusets garderober.

Om konserthuset

Helsingborgs konserthus är skyddat som byggnadsminne sedan 1997. Konserthuset, som uppfördes 1932, räknas som en av landets tidigaste och mest framstående funktionalistiska monumentalbyggnader. Garderoberna där installationen av sprinkler har utförts omfattas av skyddet liksom taket på trapphuset där rökgasfläkten har monterats. Förändringar får därmed endast utföras efter godkännande och beslut från länsstyrelsen.

Administrativa uppgifter

Objekt	Konserthuset i Helsingborg
Kommun	Helsingborgs kommun
Länsstyrelsens beslut	432-22449-11, daterat 2012-02-02
Regionmuseets dnr	L12.20-143-12, 1262
Byggherre	Kärnfastigheter, Helsingborgs stad genom förvaltaren Lars Friman
Brukare	Helsingborgs konserthus genom fastighetsansvarig Pia Billsten
Projektledare	Hifab AB genom Björn Karlsson
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Maria Sträng
Sprinklerkonsult	Brand & Risk AB genom Marcus Runefors & Bengt Dahlgren
Sprinklerentreprenör	Matts Johnsson, C2M Sprinkler
Byggnadstid	Augusti 2012 – november 2012
Slutsyn	6 november 2012

Utförda åtgärder

Rökgasfläkt i högdelens trapphus har monterats i taket ovanför trapphusen. Hålltagning i stommen har utförts. Fläktarna är placerade så de inte är synliga från marken. Den andra åtgärden gäller sprinklersystem i garderober på plan 1. Befintliga hål i golvet ned mot källaren har kunnat utnyttjas. Sprinkler rör och sprinklerhuvuden har målats med oljefärg i samma kulör som bakgrunden. Övre delen i brutet vitt, NCS S 0500 N, och nedre delen i en platsblandad kulör för att anpassas till befintlig kulör på omgivande väggparti som har en brytning av den grågröna NCS S 2010 G90Y.

Kulturhistorisk bedömning

Åtgärderna har utförts i samförstånd med antikvarisk expert.

Installationen har utförts med utgångspunkt att göra så små ingrepp som möjligt. Sprinklersystemets rör har anpassats till den befintliga inredningen med samma färgsättning. Åtgärden har medfört att byggnadsminnet har fått ett brandskydd utan större påverkan på de kulturhistoriska värdena.

Avsteg från handlingarna

Inga avsteg från handlingarna.

Handlingar med relevans för ärendet

2011-11-22 Ansökan, *Ansökan om tillstånd enligt 3 kap kulturminneslagen, byggnadsminnen – installation av sprinkler samt rökgasfläktar*, Björn Karlsson, Hifab AB

2011-12-09 Yttrande, *Yttrande angående installation av sprinkler i helsingborgs Konserthus, kv Rudolf Tornerhjelm 1 i Helsingborg, Helsingborgs kommun, Regionmuseum/Landsantikvarien i Skåne*

2012-02-02 Beslut, *Installation av sprinkler och rökgasfläktar i Helsingborgs konserthus, Rudolf Tornerhjelm 1, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen i Skåne län*

2012-08-09 Kallelse, *Konserthuset, uppstartsmöte sprinklerinstallation*, Björn Karlsson, Hifab AB

2012-08-14 Protokoll, *Uppstartsmöte, Byggmöte nr 1*, Björn Karlsson, Hifab AB

2012-09-10 Protokoll, *Byggmöte 2*, Björn Karlsson, Hifab AB

Lund 2012-11-19

Maria Sträng

Bilder



Översikt norra garderoben utan sprinkler.



Södra garderoben, utan sprinkler.



Hatthyla och fönsterrad i norra garderoben, utan sprinkler.



Norra garderoben med sprinkler.



Södra garderoben med sprinkler.



Närbild, sprinklerrör

Regionmuseets E-rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodas och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnanäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjårsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjårsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011
36. Helsingborgs konserthus – rökgasfläktar och sprinklerinstallation, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng 2012

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

