



2010:41

Tobaksmonopolet 2010

Antikvarisk medverkan, 2010

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2010:41

Tobaksmonopolet 2010

- fasadrenovering

Antikvarisk medverkan, 2010
Fjälkinge socken, 1042
Kristianstad kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2009 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2010:41
ISSN 1651-0933

Omslagsfoto: Tobaksmonopolet, västra gaveln efter arbetet.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.


Tobaksmonopolet 2010 - fasadrenovering

Innehåll

Sammanfattning	5
Administrativa uppgifter	5
Utförda åtgärder	5
Avvikelser från handlingarna	5
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	6
Övriga handlingar med relevans för arbetet	8



Kristianstad kommun, Fjälkinge ungefärligt markerat



Del av Fjälkinge socken, Tobaksmonopolet markerad

Sammanfattning

Den liggande panelen – falsad spårpanel med fasade kanter – har till sin helhet bytts på västra, södra och östra fasaden samt partiellt på den tillbyggda delen å norra fasaden. Fönstren har renoverats och dropplistor setts över.

Administrativa uppgifter

Objekt	Tobaksmonopolets magasin i Fjälkinge
Socken	Fjälkinge
Kommun	Kristianstad
Regionmuseets diarienumr	K12.20-103-09
Länsstyrelsens beslut	2009-12-08, dnr 434-75273-08
Byggherre/beställare	Anders Olsson
Entreprenör	Kenneth Johnssons bygg AB
Antikvarisk medverkan	Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Juni – september 2010
Slutbesiktning	2010-09-15

Utförda åtgärder

Den uttjänta liggande panelen på västra, södra och östra fasaden samt panelen på norra utbyggnadens västra och östra sida har bytts mot ny likt befintlig (falsad spårpanel med fasade kanter). Ny panel har fästs med blanka spik samt strukits två gånger med faluröd slamfärg. Befintliga droppbleck har återanvänts.

Fönstren på samma fasadpartier som ovan har renoverats genom omkittning och ommålning. I enstaka fall har trasiga glasrutor bytts. På huvudbyggnadens östra fasad lagades en spröjs. Nytt kitt är av linoljetyyp. Samtliga beslag har återanvänts. Målning har skett med vit linoljefärg. Samtliga fönsterfoder byttes mot nya likt befintligt utförande.



Östra fasaden innan arbetet.



...och efter.

Avvikelse från handlingarna

Inga avvikelser har noterats.



Södra fasaden under arbetet.



Ny panel utanpå den äldre originalpanelen.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är väl utfört efter byggnadens egna förutsättningar samt enligt intentionerna i Länsstyrelsens bidragsbeslut. Hantverkaren har visat stor förståelse gentemot de antikvariska aspekterna. En kontinuerlig dialog har skett mellan hantverkaren och antikvariskt medverkande.

lakttagelser under restaureringen

När den gamla utslitna, liggande panelen monterades ned visades tydliga spår i den underliggande panelen (stående lockpanel) var de gamla smala vädringsluckorna varit placerade. De har varit lika breda som en panelbräda samt ca 2 meter höga. Varje lucka var försedd med två gångjärn.



De gamla vädringsluckorna återfanns när den uttjänta, liggande panelen tagits ned. Luckorna var igenspikade, men gångjärnen fanns kvar.



Ny panel i anslutningen till fönster, innan fönsterfoder monterats.



Lufttorkning av tobak som odlats i Fjälkinge sommaren 2010.



Norra tillbyggnaden innan arbetet...



...och efter.

Övriga handlingar med relevans för arbetet

- 2008-10-10 Ägarens bidragsansökan
- 2009-12-08 Länsstyrelsens bidragsbeslut
- 2010-09-15 Slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2010-09-21

Jimmy Jublin Alfberg

Regionmuseets rapportserie 2009

Kulturmiljö

1. Vä 2:107, Vä sn, FU, Anders Edring, 2009
2. Villa Petterssons trädgård – en restaurering, Svalöv sn, AK, Anna Rabow, 2008
3. Marsvinsholms slott – renovering av balustrader, Balkåkra sn, AK, Kristina Nilén, 2008
4. Gravfältet i Färlöv, Färlövs sn, FU + UN, Tony Björk, 1995 – 2005
5. Glimmebodagården – taktäckning, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2009
6. Gylstorp. Medeltida odlingslämningar i Visseltofta sn, FU, Tony Björk & Brita Tronde, 2009
7. Väsby kyrka. Bland taklagare och takläggare, Väsby sn, AK, Petter Jansson, 2009
8. Odyssé längs Skånes kuster. Kust och Historia i Skåne. Bertil Helgesson, 2010
9. Övedskloster – restaurering av terrassmuren, Öved sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008
10. Stångby kyrka – utvändig renovering, Stångby sn, AK, Cecilia Pantzar & Kristina Nilén, 2005-2006
11. Kristianstads station – antikvarisk förundersökning, Kristianstad, AF, Emelie Petersson & Heikki Ranta, 2010
12. Allhelgonakyrkan i Lund – utvändig restaurering etapp I, Lunds socken, AK/AM, Petter Jansson, 2009
13. Hotade arter och byggnader –tips och råd vid byggnadsvård. PJ, Nils-Otto Nilsson & Åsa Jakobsson, 2009-2010
14. Människan och landskapet –Metodutveckling, etnobiologi för kulturmiljövård. PJ, Åsa Jakobsson, Anki Karlsson & Cissela Olsson, 2010
15. Vrams Gunnarstorps slott – utvändiga arbeten, Bjuvs sn, AK, Emelie Petersson, 2009
16. Ballingstorpsgården, Kvänge sn, AK, Emelie Petersson, 2010
17. Renovering av stenvalvsbro vid Öveds kloster, Öved sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
18. Mörarps kyrka – invändig renovering och konservering, Mörarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2010
19. Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kn, KA, Bertil Helgesson & Cissela Olsson, 2010
20. Örnanäs – arbeten 2009 – 2010, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
21. Örtofta slott vid Bråån – kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt, Örtofta sn, Kristina Nilén, 2010
22. Övedsklosters alléer. Öveds sn, PJ, Patrik Olsson, 2010
23. Sporrakulla gård 2010 – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
24. Gamla begravningsplatsen i Kristianstad, Kristianstad sn, DK, Lotta Eriksson, 2010
25. Tomelilla Byagård – takarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
26. Tomelilla Byagård – fasadarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
27. Silversmedjan Kv Vapenbrodern 8, Kristianstad, Kristianstads sn, AK Katarina Olsson, 2008
28. Fjälstorps småskola – ommålning av fasad, AM, Helene Stalin Åkesson, 2010
29. Bälteberga Korsvirkeshuset – utvändig renovering, Ottarps sn, AK, Kristina Nilén, 2008-2009
30. Ilstorps kyrka – fönsterarbeten, Ilstorps sn, AK, Lotta Eriksson, 2009 – 2010
31. Heliga Trefaldighetskyrkan – tillbyggnad och invändig ombyggnad, Kristianstad sn, AM, Lotta Eriksson, 2009 – 2010
32. Norra Mellby kyrka – renovering av vapenhusets tak, Norra Mellby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
33. Lunds domkyrka – ändring av västportalens trappa, Lund, AM, Heikki Ranta, 2010
34. Övedskloster – förändringar vid trädgårdskanalen, Öveds sn, AK, Kristina Nilén & Lars Salminen, 2009-2010
35. Östra Karup kyrkogård, Östra krup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010
36. Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu, Maglehems sn, BMU, Ingela Blomén, Helen Carlsson & Helene Stalin Åkesson, 2009 – 2010
37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010
38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson, 2010
39. Glimmebodagården, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2010
40. Smedtorpet, Hässleholm sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010
41. Tobaksmonopolet 2010 – fasadrenovering, Fjälkinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

